

工业用硬铬电镀

MARRER

药浴组成

无水铬酸	300g/LTR(280-320 g/LTR)
硫酸	4 g/LTR
MARRER M-1(建浴剂)	40-5 ml/LTR
3 价铬	1-10 g/LTR
酸比(6 价铬/硫酸)	75(70-85)
液温	55-60°C(55-60 °C)
阴极电流密度	20-80A/dm ² (10-100 A/dm ²)
阳极电流密度	15-30(A/dm ²)
阳极板	铅-锡合金(含锡 7%以上)
搅拌	空气搅拌

※搅拌是防止加热器的局部加热，均匀液温能使光泽更优良且不易烧焦。

补给方法

铬酸	100Kg(160g/KAH)
MARRER X-1 (补充剂)	30LTR(50ml/KAH)

特性

具有 850-1100HV 高硬度；均匀的高密著性和光泽镀层，阴极效率高（约 26%左右）；可大幅度缩减电镀时间（速度为 50A/dm² 时约 1μm/分）；有很好的耐蚀性(1cm 有 700-1000μm 裂纹)；不含氟化物不会造成镀层部分腐蚀。

转换 MARRER 的方法

传统浴的转换在调整基本成分后，添加 C-1 40-50m/LTR, 经 4 小时电解即可。

管理方法

平常只需分析基本成分，不纯物测定每年 1-2 次即可。
3 价铬和铁不纯物的合计量应保持 15g/LTR 以下。

包装规格

25kg/桶

